


MASSBAND

Mit der Funktion „Maßband“ können Sie kurze vertikale und horizontale Distanzen sowie das Gefälle zwischen zwei Punkten messen.



01 Stellen Sie Ihren Löffel auf den ersten Punkt und drücken Sie dann auf das Symbol „Maßband“.



02 Drücken Sie die Werte, um sie auf Null zurückzusetzen.



03 Während Sie den Löffel bewegen, werden die Entfernungen und Steigungen relativ zum ersten Punkt angezeigt.

Hinweis: Die Nullstellung wird auf die zum Zeitpunkt des Klickens ausgewählte Spitze angewendet.

Die aktuelle Messung erfolgt dann von diesem Nullpunkt bis zur Position der ausgewählten Spitze.